

配布した自動バイアス基板のレイアウトミスについて

本基板は2枚で使用する時（プッシュプル ステレオなど）に電源コネクタを共用するために基板裏にPADを設けており、2枚の基板をジャンパー線で接続して使用できるように配慮しています。

しかし、レイアウトにミスがありBIAS端子とそれに接続すべきPAD間の配線がされておられません。

そのため、図1のように2枚の基板を配線で接続してもBIAS端子は接続されません。

お手数ですが、本配線を使用するときはBIAS端子とそれに対応するPAD間をジャンパー線などで接続して使用していただくようお願いいたします。




図1 2枚の基板間の配線




図2 PAD部拡大